

Podatelna Obec Velké Karlovice

Od: starosta@velkekarlovice.cz
Odesláno: pondělí 13. června 2022 19:41
Komu:
Kopie: mistostarosta@velkekarlovice.cz; 'Podatelna Obec Velké Karlovice'
Předmět: RE: Jezerné - řešení situace odvodu dešťové vody

Kategorie: Červená kategorie

Vážený pane

dle Vámi předložených fotografií i dle skutečnosti došlo dne 9.6. 2022, ne dne 10.6.2022 jak uvádíte, k prudkému přívalovému dešti, který způsobil škody, které jsou patrné na Vámi přiložených fotografiích. Rovněž je z fotografií zřejmé, že vodu nestačil odvádět propust pod komunikací a příkopy, které byly zanesené posypovým materiálem a větve. Ani propust, ba ani příkopy nejsou ve vlastnictví obce, ale neodmyslitelně patří ke komunikaci II/481, která je ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, **nikoliv** obce Velké Karlovice. obraťte se, prosím, na ŘSZK Zlín, které bylo investorem rekonstrukce výše uvedené komunikace včetně propustků a příkopů. Rekonstrukce komunikace probíhala ve stejném roce jako výstavba cyklostezky a chodníku. Možná právě proto to svádí k myšlence, že investorem i správcem komunikace byla obec. Ve skutečnosti majetkovým správcem komunikace je Zlínský kraj, resp. jeho příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.

S pozdravem

Miroslav Koňářík

From: <...>
Sent: Sunday, June 12, 2022 10:05 PM
To: podatelna@velkekarlovice.cz
Cc: mistostarosta@velkekarlovice.cz; starosta@velkekarlovice.cz
Subject: Jezerné - řešení situace odvodu dešťové vody

Dobrý den,

dne 10.6.2022 došlo vlivem zanedbané péče o odvodňovací struhy a chybně naprojektované rekonstrukce kanalizace při výstavbě cyklostezky v Jezerném k zatopení několika pozemků, nemovitostí vodou a zanesením bahnem.

Vlivem srážek došlo k:

- zatopení mého pozemku (zahrady)
- zanesení štěrku, bahna a dalších nečistot na můj pozemek v místě propustku pod silnicí v Jezerném u Kravína
- zatopení a znečištění garáže sousedního pozemku rodiny Vojtelevých
- zatopení venkovního parkovacího stání na pozemku rodiny Vojtelevých

Proč k situaci došlo?

- chybně naprojektovaná stavba cyklostezky a související odvod dešťové kanalizace - trubka odvádějící srážkovou vodu má v průměru 10 cm (přes zanlost místních poměrů nevzala obec ani stavitel v úvahu větší množství srážek)
- zaviněním na staraně obce (a stavitele) došlo opětovně k poškození majetku přilehlých nemovitostí
- obec jsem na problém upozornil před dvěma lety, ale nedošlo k nápravě
- obec neudrhuje čisté stávající odtoky podél silnice ze Soláně
- odvodňovací struhy jsou zarostlé travou
- v odvodňovací struze je několik tun naplaveného štěrku a zaházené hromadami větví (špatná údržba pozemků!)